

(七) 107 年榮光社區內水收集系統興建治理工程

工程生態檢核表 維護管理階段附表 M-01 現場勘查紀錄表

勘查日期	民國 112 年 2 月 15 日	填表日期	民國 112 年 2 月 15 日
紀錄人員	黃淇風	勘查地點	X：311687，Y：2650815 (TWD97)
人員	單位/職稱	參與勘查事項	
黃淇風	亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	生態勘查與評析	
現場勘查意見 提出人員(單位/職稱) 黃淇風 亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員			
			
本工程自 108 年 1 月 25 日完工，至今 2 年多， 周圍植被已經沒有明顯工程所造成的影響。			

工程生態檢核表 維護管理階段附表

M-02 工程生態評析

工程名稱	榮光社區內水收集系統興建 治理工程		工程地點/座標	(TWD97)
工程執行機關	義程營造有限公司		維護管理單位	
生態評析日期:	民國 112 年 2 月 15 日			
1. 生態團隊組成				
職稱	姓名	負責工作	學歷	專長
亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	李京樺	生態評析	昆蟲學系/學士	昆蟲調查
亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	黃淇風	現場勘查/ 議題盤點	生命科學/學士	水陸域生態調查、保育課 題研析、友善策略研擬
亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	陳仕勳	資料收集	森林暨自然資 源/學士 昆蟲學系/碩士	植生調查
亞磊數研工程顧問有限公司/生態檢核調查員	許為棟	現場勘查	生物技術暨動 物科學系/學士	生態調查
2. 棲地生態資料蒐集				
本工程為光榮社區內水收集系統興建治理工程，工程於光榮社區內之道路旁設置排水箱涵，並附設人孔蓋及排水接管。本工程位於社區道路上，棲地以人工建成區域為主，部分區域種植喬木作為防風林，工程位置的道路兩旁有欖仁、木麻黃、絲竹、香蕉、麵包樹、印度橡膠等栽植的植物，防風林內有部分自生的陽性樹種，構樹、血桐等。並無相關立即影響之生態議題。				
3. 棲地影像紀錄				
				
道路兩側 (112 年 2 月 15 日)		工程位置兩旁建成區域 (112 年 2 月 15 日)		
4. 課題分析與保育措施執行成效				
本工程自 108 年 1 月 25 日完工，至今 2 年多，周圍植被已經沒有明顯工程所造成的影響。工區為社區道路，周遭棲地受人為管理影響，本計畫無分析課題及研提保育措施。				